

3 **취입보 · 낙차공 점검표**

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 구조적 안정성				
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기능성				
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 침식/퇴적				
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기타				
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음
점검결과				양호 보통 불량
				양호 사 진
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)				
특이사항 없음				

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	제전취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 구조적 안정성					
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기능성					
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 침식/퇴적					
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기타					
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
점검결과			양호	보통	불량
			양호		
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진		
특이사항 없음					

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	중보상			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 구조적 안정성				
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기능성				
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 침식/퇴적				
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기타				
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음
점검결과			양호	보통
			양호	불량
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진	
특이사항 없음				

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	제전취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 구조적 안정성					
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기능성					
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 침식/퇴적					
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기타					
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
점검결과			양호	보통	불량
			양호		
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진		
특이사항 없음					

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	오리밭 취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 구조적 안정성					
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기능성					
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 침식/퇴적					
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기타					
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
점검결과			양호	보통	불량
			양호		
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진		
특이사항 없음					

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	달천취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 구조적 안정성				
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기능성				
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 침식/퇴적				
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기타				
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음
점검결과			양호	보통
			양호	불량
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진	
특이사항 없음				

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	상안취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항	
	여	부	지적내용		
◆ 구조적 안정성					
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기능성					
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 침식/퇴적					
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◆ 기타					
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음	
점검결과			양호	보통	불량
			양호		
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진		
특이사항 없음					

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	오리밀취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

3 취입보 · 낙차공 점검표

점검내용	점검결과			조치사항
	여	부	지적내용	
◆ 구조적 안정성				
◦ 본체 노후 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 옹벽(본체 양쪽) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 바닥보호공 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 본체와 제방 접합부 세굴 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기능성				
◦ 취입보 : 취수기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 낙차공 : 낙차기능 상실 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 기계장치(조작실, 권양기 등) 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 침식/퇴적				
◦ 상·하류부 침식/퇴적에 따른 피해		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◆ 기타				
◦ 본체 높이에 따른 제방 월류		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 어도 유무 및 파손 여부		부	해당사항 없음	해당사항 없음
◦ 철거민원 등 사회, 환경적 영향		부	해당사항 없음	해당사항 없음
점검결과			양호	보통
			양호	불량
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)			사 진	
특이사항 없음				

점검일자	2022. 2. 17.	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검	
시설명/장소	괴정 취입보			
점검자	(소속) 농수산과	(직위) 지방시설서기	최동현(성명)	(서명)
	(소속) 농수산과	(직위) 지방농업주사	김원학(성명)	(서명)
확인자	(소속) 농수산과	(직위) 농수산과장	오재환(성명)	(서명)
점검자의견	해당사항 없음			

'22년도 소규모 공공시설 안전점검 결과보고

□ 안전점검 결과

○ 추진실적

구분	총계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
점검대상	8				8		
점검실적	8				8		

○ 점검인원

계	공무원	민간전문가	공사·공단	기타 (안전단체, 일반시민 등)
1명	1명	0명	0명	0명

○ 점검결과

구분	계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
양호	8개				8개		
보통							
불량 (신규 위험시설)							

○ 조치사항

계	이상없음	현지시정	보수·보강	정밀안전진단
0개	0개	0개	0개	0개

○ 주요 조치사항

- (현장시정조치) 해당사항 없음
- (보수·보강대상) 해당사항 없음
- (정밀안전진단) 해당사항 없음