

가스시설 막음조치 미비로 인한 사고

웹툰

이사를 하거나 가스시설을 철거한 후에는 막음조치를 꼭 확인해야 합니다.
가스 공급자와 사용자 모두 철저한 확인을 통해 막음조치 미비로 인한
폭발사고를 사전에 예방하는 것이 중요하답니다. 🍀🍀

막음조치 미비로 인한 폭발사고



중간밸브의 막음조치 미비로 인해 가스가 누출되어 폭발의 원인이 되기도 합니다.



11 **가스시설 막음조치 미비로 인한 폭발사고** [? 더보기](#)

세이피 [구독+](#) | 조회 5 | 메시지 0

가스안전공사(**kgs_safety**) | 해피체크!! Happy Check...

환영합니다. 한국가스안전공사 공식 홍보 블로그 입니다.